

2006年8月31日
太陽石油株式会社

四国事業所接触改質装置熱交換器フランジ部漏れによる小火災について

弊社四国事業所において、今期定修後のスタートアップ作業を進めておりましたが、8月30日(水)21時16分頃、接触改質装置の熱交換器(E-4201A)フランジ部からのガス漏れ出火(鎮火済み)がありましたので、ご報告致します。

弊社と致しましては、関係者の方々に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 事業所概要

【名称】太陽石油(株)四国事業所 【住所】愛媛県今治市菊間町種4070-2
【精製能力】120,000B/D 【所長】常務取締役 河野満夫

2. 出火発生場所

接触改質装置の熱交換器フランジ部

3. 発災日時

平成18年8月30日21時16分頃

4. 鎮火時間

平成18年8月30日21時55分(消防による鎮火覚知)
(自衛消防隊による初期消火にて鎮火 : 21時30分)

5. 被害状況

出火による人的・物的被害ありません

6. 弊社対応

今後については、漏れ箇所の安全確認をするため、8月31日より装置を安全に停止致します。
安全確認作業については、今治消防との協議に基づき進めていきます。

以上